



Рис. IX-27. Схема центробежного экстрактора:

a – схема центробежного экстрактора; *б* – схема элемента насадки со струйным истечением; 1 – станина; 2 – вал ротора; 3 – кожух; 4 – ротор; 5 – перфорированные концентрические цилиндры. Потoki: ЛФ – легкая фаза; ТФ – тяжелая фаза