



Рис. X-21. Одновальцовая сушилка:

1 – полая цапфа; *2* – валец; *3* – вытяжной зонт; *4* – привод; *5* – корыто; *6* – калибрующее устройство; *7* – скребковое устройство; *8* – шнек. Потoki: *I* – конденсат; *II* – водяной пар; *III* – смесь воздуха и паров влаги; *IV* – исходный продукт