



- РИФОРМИНГ РЕАКТОРЫ

- 1 – ТАРАТҚЫШ; 2 – ТЕРМОПАРА ШТУЦЕРІ; 3 – ЖОҒАРҒЫ ТҮП; 4 – КОЖУХ; 5 – КОРПУС; 6 – ТАРЕЛКА; 7 – ФУТЕРОВКА; 8 – ЖЕЛОБ; 9- КАТАЛИЗАТОР; 10 – ОРТАЛЫҚ ҚҰБЫР; 11 – ТІРЕК ОРТАСЫ; 12-ТІРЕК; 13 – ТӨМЕНГІ ТҮП; 14-ФАРФОР ШАРЛАРЫ.

- I-ШИКІЗАТТЫҢ КІРУ АРАЛЫҒЫ; II – ӨНІМДІ ШЫҒАРУ АРАЛЫҒЫ; III – КАТАЛИЗАТОРДЫ ШЫҒАРУ АРАЛЫҒЫ