

# Процестің жүру жағдайы

| Қондырғы      | Температура,<br>°С | Қысым, МПа |
|---------------|--------------------|------------|
| П-1 кірердегі | 390-410            | 5-5,6      |
| П-1 шығардағы | 40-490             | 2,2-2,7    |
| П-2 шығардағы | 530-545            | 2,2-2,8    |
| К-1           | 460-500            | 2,0-2,5    |
| К-2           | 430-460            | 0,85-1,25  |
| К-3 жоғарғы   | 210-220            | 0,8-1,2    |
| К-4 төменгі   | 400-415            | 0,15-0,3   |