



Рис. X-12. Ленточная сушилка:

1 - ленточный конвейер; 2 - ворошители; 3 - циркуляционный вентилятор; 4 - воздухораспределительная решетка; 5 - паровой калорифер; 6 - шнек для выгрузки сухого материала